TOUCH KDT THERMOSTAT "ALARME ACTIVE"

FRANCAIS

CAUSE	EFFECTS	RESOLUTION DU PROBLEME
La condition d'alarme est toujours signalée par le buzzer et par le led de l'icone d'alarme La segnalation d'alarme est le resultat de **Condenseur sale ou Ventileur du Condenseur en panne**	**Bloc du compresseur**	1 **Nettoyage du compresseur** 2 **Contrôle du ventilateur du condenseur**

Pour arreter le son du buzzer, appuyer brièvement sur un des buttons
L'icone continuera à clignoter
Pour savoir le code qui a causée l'activation de l'alarme, appuyer le button **SET** pour quelques istantes, de que ècoutez le BIP, appuyer encore le button **SET**